

COLETOR DE LIXO TUCANO: AVALIAÇÃO PÓS-USO E ADEQUAÇÃO

Aline Beltrami Bruschi (Voluntária), Júlio Ariel Guigou Norro, Ademir José Zattera, Paulo Rogério De Mori - aly_arq@hotmail.com

O presente trabalho tem como tema o mobiliário urbano, mais precisamente o mobiliário de serviço. Nesta classificação se insere o objeto de estudo, o coletor de lixo Tucano, implantado na Cidade Universitária na Universidade de Caxias do Sul. Devido ao uso efetivo e a exposição às intempéries, este coletor está apresentando uma série de problemas. A partir deste fato, realizou-se uma avaliação pós-uso, resultando em subsídios para adequar o produto ao uso. Este objetivo foi alcançado através de diversos procedimentos. Com a pesquisa bibliográfica se conheceu os conceitos pertinentes, que serviram de embasamento às demais etapas do trabalho. Para apresentar o objeto de estudo foi demonstrado o método de Schulmann (1994) para o desenvolvimento de produtos. Com esta fundamentação foi possível realizar a avaliação pós-uso, por meio do levantamento de dados, da análise e do diagnóstico. Para realizar esta avaliação, saídas a campo foram necessárias para conhecer a situação atual. Após todos os dados coletados geraram-se matrizes e gráficos onde, através da porcentagem, foram conhecidos os principais problemas e suas causas. Este processo direcionou os estudos na busca de soluções. Com as patologias diagnosticadas pôde-se apresentar propostas e recomendações, para adequar o coletor Tucano e sanar os problemas apresentados pelo mesmo. Esta pesquisa foi elaborada a fim adequar o objeto de estudo, aproveitando a maior parte do material que o compõem e fazendo alterações para torná-lo eficiente.

Palavras-chave: coletor tucano, avaliação pós-uso, adequar.

Apoio: UCS.